



2025年8月7日

各位

日本軽金属株式会社

当社蒲原製造所内からの作動油を含む放流水の流出について

2025年8月7日2時20分に当社富士川第一発電所にて放流水への作動油の漏洩が発生しました。この放流水が導水管を通じ、富士川第二発電所を経由し、当社放水路から、4時頃、海域へ流出しました。

近隣地域・住民の方々、関係する行政機関の方々をはじめ、多大なるご心配とご迷惑をお掛けし、深くお詫び申し上げます。

1. 流出の状況

- (1) 発生日時：2025年8月7日（木）4時頃
- (2) 発生場所：日本軽金属株式会社 蒲原製造所 富士川第一発電所
山梨県南巨摩郡南部町井出4
- (3) 流出場所：日本軽金属株式会社 蒲原製造所 富士川第二発電所
静岡県静岡市清水区蒲原161
- (4) 漏洩物質：作動油（用途：油圧機器動作用）
- (5) 推定漏洩量：約1,000L

2. 漏洩原因

現在、原因を究明中ですが、富士川第一発電所にて冷却用配管が破損し、多量の水が建屋内に流入しました。この水が同建屋の作動油タンクに流入して、一部が放流水に混ざり富士川第一発電所から導水管を通じ、富士川第二発電所を経由して、当社放水路から海域へ流出しました。

直ちに放水路内にオイルフェンスを設置し、流出防止対応を講じ、その後、本日7時の時点において、当該放流水の流出は確認されておられません。

なお、本件流出により、直ちに健康被害、産業への影響はないと考えておりますが、関係する行政機関の指導の下、対応してまいります。

当社としましては、今回このような事故を起こしたことを深くお詫び申し上げます。今後、このようなことが起こらないよう原因究明を急ぐとともに再発防止を徹底してまいります。

以上

リリースに関するお問い合わせ：日本軽金属株式会社 広報室（TEL:03-6810-7160）